


APPLICAZIONI AD INCOLLAGGIO

per lastre NANOSKIN AG - GIPS

REGOLE BASE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE


Operazioni preliminari

Assicurarsi che le superfici da isolare siano pulite, prive di polvere e senza tracce di grasso o muffa. Trattare con fissativo in caso di superfici incoerenti che tendono a sfarinare. Riparare le superfici che risultino interessate da crepe, buchi, asperità con opportuno stucco di riempimento. Aspirare l'eventuale polvere formata.




1 - Applicazione del collante

Applicare il collante sulla intera superficie del supporto e sul pannello in maniera incrociata. In alternativa utilizzare schiuma poliuretanica.




2 - Posa delle lastre

Attaccare le lastre a giunti sfalsati e farle aderire perfettamente praticando una leggera pressione.




3 - Taglio dei pannelli isolanti

Se necessario tagliare a misura le lastre utilizzando un cutter.




4 - Tassellatura

Procedere con l'applicazione di idonei tasselli in numero non inferiore a 5 pz/m².



5 - Stuccatura dei giunti

Le fasi di finitura prevedono la stuccatura dei giunti, con l'uso di nastro coprigiunto, e delle teste dei tasselli con stucco a base gesso.



6 - Finitura

Il ciclo di finitura si completa con l'applicazione di un'appropriata pittura o con un rivestimento di vario genere.